

福島県知事指定検査機関  
公益社団法人福島県浄化槽協会  
浄化槽検査委員会



福島支所 Tel 024-531-1766  
960-8055 福島市野田町一丁目16番35号

検査員氏名



検査年月日	令和 年 月 日	管轄市町村	
管理者名		基本台帳番号	
設置場所 (施設名)			
建築物の用途	住宅施設関係 住宅(専用)	工事業者	(有)エコプラント
		メーカー	ニッコー(株)(NIKKO)
設置届出年月日	令和4年2月14日	型式	水創り王-5
使用開始年月日	令和4年6月28日	認定番号	4-20-H-001
放流先	側溝	処理目標水質	BOD 20 mg/ℓ 窒素 20 mg/ℓ
処理対象人員	5人 実使用人員 4人	計画流入汚水量	1.0 m3/日 実流入汚水量 0.6 m3/日
処理方式	接触ばっ気循環方式		

1. 外観検査

<b>本体設置状況</b>	浄化槽の設置状況について、特に異常が認められませんでした。
<b>流入管路</b>	流入管路について、特に異常が認められませんでした。
<b>一次処理装置</b>	一次処理装置について、特に異常が認められませんでした。
<b>二次処理装置</b>	二次処理装置について、特に異常が認められませんでした。
<b>消毒装置</b>	消毒装置について、特に異常が認められませんでした。
<b>放流管路</b>	放流管路について、特に異常が認められませんでした。
<b>その他</b>	その他(付帯設備)について、特に異常が認められませんでした。

2. 水質検査

項目 (前回検査日) (令和4年12月20日)	測定値		望ましい 範囲
	今回	前回	
測定開始時刻	11:30	11:00	
水素イオン濃度(pH)	6.83	6.8	5.8~8.6
溶存酸素量(DO) mg/ℓ	4.07	7.8	1.0以上
透視度 度(cm)	50	50	20以上
残留塩素濃度 mg/ℓ	0.1	2.0	検出
水温 ℃	17.4	15.7	13以上
BOD mg/ℓ	4.5	7.6	20以下

・水質検査の結果において、測定値は望ましい範囲内であり、正常に機能しています。

3. 書類検査

<b>(1) 保守点検の記録関係</b>		
業者名	(有)エコプラント	
記録の有無	可	回数 ( 4回/年)
前回点検日	令和5年10月27日	
<b>(2) 清掃の記録関係</b>		
業者名		
記録の有無	可	回数 ( 1回/年)
清掃年月日	令和5年6月5日	

・書類の確認は、維持管理業者に情報提供を依頼し、確認いたしました。

判定結果	イ. 適正である。
	<p>&lt;総合所見&gt;          外観検査・水質検査・書類検査の結果、適切に維持管理(保守点検・清掃)が実施され、使用状況においても異常が認められず、正常に機能が発揮されております。なお、保守点検及び清掃の記録票は、三年間の保存が義務付けられています。</p>

写真1 浄化槽の上部の状況



写真2 一次処理装置の内部状況




写真3 二次処理装置の内部状況




写真4 送風機の設置・稼働状況




写真5 水質検査の状況

